

お客様各位


「NP60H2 据付／取扱説明書」誤表記訂正のご案内とお詫び

平素より弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、「NP60H2 据付／取扱説明書」のP.15「異常ブザーまたは異常ランプ接続」におきまして、記載内容に誤りがございました。つきましては、下記の通り訂正をさせていただきます。
皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。


記

誤

● 異常ブザーまたは異常ランプ接続



誤りがあった箇所：P.15の故障信号スイッチ（A接点）配線で、白・黒で接続される配線の位置がずれて、青・白の配線に接続している図になっている。



正

● 異常ブザーまたは異常ランプ接続

