

補助ドレンパン (HD2)

(HA201JA / HA202JA / NP20W用)


据付説明書

安全にご使用いただくためのご注意

据付に際して


- 据付工事は必ず空調、冷凍の専門業者の方が行って下さい。
- 据付の前に必ず『据付説明書』をよくお読みのうえ、正しくご使用下さい。
- 据付工事完了後、必ず試運転を行い異常がない事を確認して下さい。

構成部品


名称	吊ブラケット	補助ドレンパン	スプリングワッシャー	取付ネジ	ボルト中間差し込みナット	据付説明書
部品		 容量 4ℓ				
個数	2	1	4	4	6	1

据付方法

1) 補助ドレンパンと吊ブラケットを固定して下さい。




2) 吊ブラケットをドレンポンプが設置されている既設のアンカーボルトにボルト中間差し込みナットを使用して固定して下さい。その際、ドレンポンプが水漏れを起こした際、ドレン水が確実に補助ドレンパンに流れるようドレンポンプ本体の取付板が補助ドレンパン内に収まるように設置して下さい。また、ドレンプラグの位置が水抜き作業をしやすい向きになっているかご確認のうえ設置して下さい。



緩み防止のためボルト中間差し込みナットをダブルでロッキングして下さい。

ボルト中間差し込みナットの施行方法



取り付け場所へ差し込む
上部のロックの確認後締め付けて下さい。

●推奨締め付けトルク 12.2N・m (122.2kgf・cm)

施工後等の取り外し

左右の端部を軸に対して上下に力を加えて外すか、出来た隙間へマイナスドライバー等を入れてロックを外して下さい。



補助ドレンパンに溜まった水を抜く場合はドレンプラグを抜いて別の容器に移して下さい。

株式会社 エヌ・エス・シー

〒561-0841 大阪府豊中市市神口1丁目2-19
TEL (06) 6868-2500 FAX (06) 6868-2535
<http://www.nssc corp.co.jp/>